BANCO FLOREIRA – TIPO 1
Esc: 1/50



PLANTA BAIXA



VISTA DE CIMA



VISTA FRONTAL

PERSPECTIVA

BANCO FLOREIRA – TIPO 3
Esc: 1/50



PLANTA BAIXA

VISTA DE CIMA


PERSPECTIVA



VISTA FRONTAL

BANCO FLOREIRA – TIPO 2
Esc: 1/50



PLANTA BAIXA



VISTA DE CIMA
Floreira com Palmeira Fênix e Impatiens.



VISTA DE CIMA
Floreira com Camélia e Aspargo pendente.



VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL

PERSPECTIVA

LIXEIRA
Esc: 1/25



BLOCO PRÉ FABRICADO DE CONCRETO COM PREENCHIMENTO DE TERRA LIMPA

BLOCO PRÉ FABRICADO DE CONCRETO COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO TRAÇO 1:2:3

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO OURO

OBRA

REESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA DE AVENIDA CENTRAL

ASSINATURAS

SIMONE QUADROS - Arquiteta e Urbanista CAU A56279-3
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO
Proprietário

tritekhton arquitetura e engenharia

LOCAL: Avenida Marechal Floriano - São José do Ouro - RS

CONTEÚDO: Detalhes - Mobiliário urbano

ESCALA	ÁREA INTERVENÇÃO	DATA
1/50	–	20/08/2018

Prancha nº 01/05

TriTékhton Arquitetura e Engenharia Ltda CNPJ 18.959.366/0001-58 R. Md. Luiza Almeé nº 348 S1 Lagoa Vermelha-RS Contato (54) 99955 0444 tritekhton@gmail.com / arq.squadros@gmail.com