

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: Construção da cobertura e piso da Praça Antonio Bós Filho

ENDEREÇO: Avenida Antonio Finco, São José do Ouro/RS, Centro

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Luise Moraes, CREA RS 209020

OBJETIVO: Registro da área de implantação da obra e situação atual do espaço.

01. Praça Antonio Bós Filho direção

Foto perímetro interno

27°46'25.70" S – 51°35'42.29" O



02. Praça Antonio Bós Filho direção

Foto perímetro interno

27°46'25.70" S – 51°35'42.29" O



03. Praça Antonio Bós Filho direção

Foto perímetro externo da obra pretendida – Edificação já existente

27°46'25.69" S – 51°35'42.75" O



04. Praça Antonio Bós Filho direção

Foto perímetro externo da edificação pretendida

27°46'25.93" S – 51°35'43.30" O



Praça Antonio Bós Filho direção
Foto perímetro interno da edificação pretendida.
27° 46'26.21" S – 51°35'42.31" O



São José do Ouro, 29 de dezembro de 2021.

Luise Morais
Engenheira Civil
CREA RS 209020