

Avaliação de Veículos e Equipamentos



IDENTIFICAÇÃO PLACA QUILOMETRAGEM DATA INSPEÇÃO
SPRINTER MERCEDES BENZ - MODELO 415 CDI -
ANO/MODELO: 2013 / 2013 - 16 PASSAGEIROS IUM 0292 441.853 Km 30/08/2021
- 146 CV - COMBUSTÍVEL DIESEL

Item	Muito Bom	Bom	Regular	Ruim	Muito Ruim / Inexistente / NA	Observações
Lataria		X				
Pintura			X			A pintura necessita de um polimento para melhorar as suas condições.
Motor		X				Segundo informações da Prefeitura Municipal o motor do veículo já foi "feito" anteriormente. Recentemente alguns componentes mecânicos foram trocados em uma revisão geral do veículo.
Parte Mecânica em geral		X				
Freios		X				
Freio de mão		X				
Limpador de para brisa		X				
Lavador de para brisa		X				
Buzina		X				
Condições dos pneus	X					
Pneu step		X				
Vidros		X				
Portas		X				
Espelhos Retrovisores		X				
Indicadores de Painel		X				
Cintos de Segurança		X				
Macaco		X				
Chave de Roda		X				
Triângulo de Advertência		X				
Forração Interna		X				
Assentos Internos		X				02 (dois) bancos traseiros estão com sua regulagem estragada.
Acessórios Internos		X				Possui chave reserva.
Parte Elétrica em geral		X				
ESTADO GERAL DO VEÍCULO		X				

OBSERVAÇÕES Pode estar faltando peças, partes e componentes.

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS)

ASSINATURA DO AVALIADOR

DATA AVALIAÇÃO

30/08/2021